


Tillverkningskontroll Stenmaterial

Provnummer **33S180543** Sidan 1 av 1

Beställare Åkerigrus AB	Provtagningsdatum 2018-12-12	Analys datum 2018-12-13
Hulivägen 50	Ankomstdatum 2018-12-13	ID-nummer
857 35 Sundsvall	Provtagare A.Fernström	Provtagningsplats
Kontaktperson Magnus Schölander	Objekt Bosvedjan	
Produkt 0/2	Entreprenör Åkerigrus AB	
Leverantör Åkerigrus AB	Märkning	



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63				
Analysvärde	11,2	18	29	42	60	87	100	100											
Deklarerad	10,0	20	26	38	57	85	100												
Min						80	100												
Max	16,0					99													

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningemetod: Tvättning och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Kramfors, 2018-12-13
			
			Stefan Dahllund, Lab. Föreståndare Digitalt utfärdad signatur

Denna rapport måste återges i sin helhet. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med gällande version och metodavsteg återfinns på www.skanska.se.