


Tillverkningskontroll Stenmaterial

Provnummer **33S180487** Sidan 1 av 1

Beställare Åkerigrus AB	Provtagningsdatum 2018-10-22	Analys datum 2018-10-24
Hulivägen 50 857 35 Sundsvall	Ankomstdatum 2018-10-23	ID-nummer
Kontaktperson Magnus Schölander	Provtagare A.Fernström	Provtagningsplats
Produkt 0/45	Objekt Bosvedjan	
Leverantör Åkerigrus AB	Entreprenör Åkerigrus AB	
	Märkning	



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63	90				
Analysvärde	4,5	6	9	11	14	19	26	32	39	47	56	69	83	94	99	100				
Deklarerad	3,0	4	6	8	11	18	24	27	33	41	52	64	79	96	100					
Min	2,0			2	6	10		18		31		50		80	100					
Max	7,0			20	26	35		46		60		78		100						

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningmetod: Tvättning och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Kramfors, 2018-10-24
			<i>Stefan Dahllund</i>
			Stefan Dahllund, Lab. Föreståndare Digitalt utfärdad signatur

Denna rapport måste återges i sin helhet. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med gällande version och metodavsteg återfinns på www.skanska.se.