


Tillverkningskontroll Stenmaterial

Provnummer **33S180521**

Sidan 1 av 1

Beställare Åkerigrus AB	Provtagningsdatum 2018-11-15	Analys datum 2018-11-19
Hulivägen 50	Ankomstdatum 2018-11-16	ID-nummer
857 35 Sundsvall	Provtagare A.Fernström	Provtagningsplats
Kontaktperson Magnus Schölander	Objekt Bosvedjan	
Produkt 0/90	Entreprenör	
Leverantör Åkerigrus AB	Märkning	



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63	90	125	180
Analysvärde	2,6	4	5	7	10	13	18	22	26	33	40	49	59	73	84	96	100	
Deklarerad	3,0	4	6	8	10	12	17	20	26	30	38	48	60	70	85	95	100	
Min							2				14		28	35	43	80	90	100
Max	5,0		14		22		40				64		90	98				

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningmetod: Tvättning och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Kramfors, 2018-11-19
			<i>Stefan Dahllund</i>
			Stefan Dahllund, Lab. Föreståndare Digitalt utfärdad signatur

Denna rapport måste återges i sin helhet. Proverresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med gällande version och metodavsteg återfinns på www.skanska.se.