



Tillverkningskontroll Stenmaterial

Provnummer **33S180304** Sidan 1 av 1

Beställare Åkerigrus AB	Provtagningsdatum 2018-08-21	Analys datum 2018-08-22
Hulivägen 50	Ankomstdatum 2018-08-22	ID-nummer
857 35 Sundsvall	Provtagare Anders Fernström	Provtagningsplats
Kontaktperson Magnus Schölander	Objekt Bosvedjan	
Produkt 16/32	Entreprenör Åkerigrus AB	
Leverantör Åkerigrus AB	Märkning	



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63
Analysvärde	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	11	60	100		
Deklarerad	0,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	19	50	90	100	
Min													85	98	100
Max	1,0								5		20		99	100	

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningsmetod: Tvättning och siktning SS-EN 933-3:2012, Flisighetsindex (%)	9		Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Kramfors, 2018-08-24
			
			Roger Wallin, Laborant
			Digitalt utfärdad signatur

Denna rapport måste återges i sin helhet. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med gällande version och metodavsteg återfinns på www.skanska.se.