


### Tillverkningskontroll Stenmaterial

Provnummer **33S180510** Sidan 1 av 1

Beställare <b>Åkerigrus AB</b>	Provtagningsdatum <b>2018-11-08</b>	Analys datum <b>2018-11-12</b>
Hulivägen 50 <b>857 35 Sundsvall</b>	Ankomstdatum <b>2018-11-09</b>	ID-nummer
Kontaktperson <b>Magnus Schölander</b>	Provtagare <b>A.Fernström</b>	Provtagningsplats
Produkt <b>0/4 K</b>	Objekt <b>Bosvedjan</b>	
Leverantör <b>Åkerigrus AB</b>	Entreprenör <b>Åkerigrus AB</b>	
	Märkning	



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63				
Analysvärde	7,6	12	19	29	43	65	96	100											
Deklarerad	10,0	16	24	37	47	67	94	100											
Min	7,0					47	89	98	100										
Max	13,0					87	99	100											

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningmetod: Tvättning och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Kramfors, 2018-11-12
			
			Roger Wallin, Laborant
			<b>Digitalt utfärdad signatur</b>

Denna rapport måste återges i sin helhet. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med gällande version och metodavsteg återfinns på [www.skanska.se](http://www.skanska.se).