


Tillverkningskontroll Stenmaterial

Provnummer **33S180485** Sidan 1 av 1

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Beställare Åkerigrus AB | Provtagningsdatum 2018-10-22 | Analys datum 2018-10-24 |
| Hulivägen 50 | Ankomstdatum 2018-10-23 | ID-nummer |
| 857 35 Sundsvall | Provtagare A.Fernström | Provtagningsplats |
| Kontaktperson Magnus Schölander | Objekt Bosvedjan | |
| Produkt 0/8 K | Entreprenör Åkerigrus AB | |
| Leverantör Åkerigrus AB | Märkning | |



| Sikt (mm) | 0,063 | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 5,6 | 8 | 11,2 | 16 | 22,4 | 31,5 | 45 | 63 | | | | |
|-------------|-------|-------|------|-----|----|----|----|-----|----|------|-----|------|------|----|----|--|--|--|--|
| Analysvärde | 7,6 | 12 | 18 | 26 | 36 | 53 | 72 | 86 | 99 | 100 | | | | | | | | | |
| Deklarerad | 6,5 | 10 | 15 | 22 | 30 | 44 | 63 | 78 | 97 | 100 | | | | | | | | | |
| Min | | | | | | | 38 | | 90 | 98 | 100 | | | | | | | | |
| Max | 9,0 | | | | | | | | 99 | 100 | | | | | | | | | |

| Provresultat | Värde | Fraktion | Notering |
|---------------------------------------|-------|----------|---|
| Siktningmetod: Tvättning och siktning | | | Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen |
| | | | Ort och datum Kramfors, 2018-10-24 |
| | | |  |
| | | | Stefan Dahllund, Lab. Föreståndare Digitalt utfärdad signatur |

Denna rapport måste återges i sin helhet. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med gällande version och metodavsteg återfinns på www.skanska.se.