


### Tillverkningskontroll Stenmaterial

Provnummer **33S190025** Sidan 1 av 1

Beställare <b>Åkerigrus AB</b>	Provtagningsdatum <b>2019-01-28</b>	Analys datum <b>2019-02-01</b>
Hulivägen 50 <b>857 35 Sundsvall</b>	Ankomstdatum <b>2019-02-01</b>	ID-nummer
Kontaktperson <b>Magnus Schölander</b>	Provtagare <b>A.Fernström</b>	Provtagningsplats
Produkt <b>16/22 K</b>	Objekt <b>Bosvedjan</b>	
Leverantör <b>Åkerigrus AB</b>	Entreprenör <b>Åkerigrus AB</b>	
	Märkning	



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63				
Analysvärde	0,3	0	0	1	1	1	1	1	1	2	14	83	100						
Deklarerad	0,6	1	1	1	1	1	1	1	2	2	15	94	100						
Min												80	98	100					
Max	1,5								5		20	99	100						

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningemetod: Tvättning och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Kramfors, 2019-02-04
			
			Roger Wallin, Laborant
			<b>Digitalt utfärdad signatur</b>

Denna rapport måste återges i sin helhet. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med gällande version och metodavsteg återfinns på [www.skanska.se](http://www.skanska.se).

Skanska Sverige AB	Besöksadress	Telefon nr	Org.nr	E-post
Teknik - VTC	Ödsberget	010-4493076	556033-9086	roger.wallin@skanska.se
Ödsberget	Styrelsens säte	Telefax nr	VAT nr	Internet adress
872 91 Kramfors	Stockholm		SE 663000022901	<a href="http://www.skanska.se">www.skanska.se</a>