


Tillverkningskontroll Stenmaterial

Provnummer **33S190119** Sidan 1 av 1

Beställare Åkerigrus AB	Provtagningsdatum 2019-05-14	Analys datum 2019-05-15
Hulivägen 50 857 35 Sundsvall	Ankomstdatum 2019-05-14	ID-nummer
Kontaktperson Magnus Schölander	Provtagare M.S	Provtagningsplats
Produkt 0/32 K	Objekt Bosvedjan	
Leverantör Åkerigrus AB	Entreprenör Åkerigrus AB	
	Märkning	



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63	90				
Analysvärde	3,5	5	8	11	15	22	29	35	43	53	66	83	98	100						
Deklarerad	4,5	6	9	13	17	23	33	40	47	56	67	81	96	100						
Min	2,0			2	6	10	18		31		50		80	98	100					
Max	7,0			20	26	35	46		60		78		99	100						

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningmetod: Tvättning och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Kramfors, 2019-05-15
			
			Robert Ruuska, Lab.Föreståndare
			Digitalt utfärdad signatur

Denna rapport måste återges i sin helhet och inga uppgifter får ändras. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med ev. metodavsteg återfinns på www.skanska.se.