


### Leveranskontroll Stenmaterial

Provnummer **33S200198** Sidan 1 av 1

Beställare <b>Åkerigrus AB</b>	Provtagningsdatum <b>2020-03-03</b>	Analys datum <b>2020-03-05</b>
<b>Hulivägen 50</b>	Ankomstdatum <b>2020-03-03</b>	ID-nummer
<b>857 35 Sundsvall</b>	Provtagare <b>A.Fernström</b>	Provtagningsplats
Kontaktperson <b>Magnus Schölander</b>	Objekt <b>Bosvedjan</b>	
Produkt <b>4/8 K</b>	Entreprenör <b>Åkerigrus AB</b>	
Leverantör <b>Bosvedjan</b>	Märkning	



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63				
Analysvärde	0,9	1	2	2	3	5	13	43	93	100									
Deklarerad	0,5	1	1	1	1	1	9	42	93	100									
Min									85	98	100								
Max	1,0					5	15		99	100									

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningmetod: Tvättning och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Kramfors, 2020-03-05
			
			Roger Wallin, Laborant
			<b>Digitalt utfärdad signatur</b>

Denna rapport måste återges i sin helhet och inga uppgifter får ändras. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med ev. metodavsteg återfinns på [www.skanska.se](http://www.skanska.se).

Skanska Sverige AB	Besöksadress	Telefon nr	Org.nr	E-post
Teknik - VTC	Ödsberget	010-4493076	556033-9086	roger.wallin@skanska.se
Ödsberget	Styrelsens säte	SMS	VAT nr	Internet adress
872 91 Kramfors	Stockholm	+46 70 534 97 36	SE 663000022901	<a href="http://www.skanska.se">www.skanska.se</a>