


### Leveranskontroll Stenmaterial

Provnummer **33S200202** Sidan 1 av 1

Beställare <b>Åkerigrus AB</b>	Provtagningsdatum <b>2020-02-26</b>	Analys datum <b>2020-03-05</b>
Hulivägen 50 <b>857 35 Sundsvall</b>	Ankomstdatum <b>2020-03-03</b>	ID-nummer
Kontaktperson <b>Magnus Schölander</b>	Provtagare <b>A.fernström</b>	Provtagningsplats
Produkt <b>0/16</b>	Objekt <b>Bosvedjan</b>	
Leverantör <b>Bosvedjan</b>	Entreprenör <b>Åkerigrus AB</b>	
	Märkning	



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63				
Analysvärde	<b>5,8</b>	9	14	20	28	40	55	63	75	89	99	100							
Deklarerad	5,0	7	10	14	20	28	39	39	58	76	97	100							
Min	8,0			10	15	22	35		55		85	98	100						
Max	15,0			35	40	50	65		85		99	100							

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningmetod: Tvättning och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Kramfors, 2020-03-05
			
			Roger Wallin, Laborant
			<b>Digitalt utfärdad signatur</b>

Denna rapport måste återges i sin helhet och inga uppgifter får ändras. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med ev. metodavsteg återfinns på [www.skanska.se](http://www.skanska.se).