


### Leveranskontroll Stenmaterial


Provnummer **33S200892** Sidan 1 av 1

Beställare <b>Åkerigrus AB</b>	Provtagningsdatum <b>2020-09-08</b>	Analys datum <b>2020-09-09</b>
<b>Hulivägen 50</b>	Ankomstdatum <b>2020-09-09</b>	ID-nummer
<b>857 35 Sundsvall</b>	Provtagare <b>M.Schölander</b>	Provtagningsplats
Kontaktperson <b>Magnus Schölander</b>	Objekt <b>Bosvedjan</b>	
Produkt <b>0/32 K</b>	Entreprenör <b>Åkerigrus AB</b>	
Leverantör <b>Bosvedjan</b>	Märkning	

#### Kornstorleksfördelning: SS-EN 933-1:2012/TDOK 2014:0145 V 1.0 Gränsvärden enligt: TDOK 2013:0530



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63	90				
Analysvärde	5,5	8	10	13	16	20	26	31	38	47	61	77	94	100						
Deklarerad	4,5	6	9	13	17	23	33	40	47	56	67	81	96	100						
Min	2,0			2	6	10	18		31		50		80	98	100					
Max	7,0			20	26	35	46		60		78		99	100						

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningmetod: Tvättning av material <16 mm och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Kramfors, 2020-09-10
			
			Robert Ruuska, Lab.Föreståndare
			<b>Digitalt utfärdad signatur</b>

Denna rapport måste återges i sin helhet och inga uppgifter får ändras. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med ev. metodavsteg återfinns på [www.skanska.se](http://www.skanska.se).