

Leveranskontroll Stenmaterial

Provnummer **33S210470** Sidan 1 av 1


Beställare
Akerigrus AB

Hulivägen 50
857 35 Sundsvall
Kontaktperson
Magnus Schölander
Produkt
8/16 K
Leverantör
Akerigrus AB


Provtagningsdatum
2021-09-21
Ankomstdatum
2021-09-23
Provtagare
C Andersson
Objekt
Bosvedjan
Entreprenör
Åkerigrus AB
Märkning

Analys datum
2021-09-23
ID-nummer

Provtagningsplats



| Sikt (mm) | 0,063 | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 5,6 | 8 | 11,2 | 16 | 22,4 | 31,5 | 45 | 63 |
|-------------|-------|-------|------|-----|---|---|---|-----|----|------|----|------|------|----|----|
| Analysvärde | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 37 | 93 | 100 | | | |
| Deklarerad | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 39 | 92 | 100 | | | |
| Min | | | | | | | | | | | 80 | 98 | 100 | | |
| Max | | 1,5 | | | | | 5 | 20 | 99 | 100 | | | | | |

| Provresultat | Värde | Fraktion | Notering |
|--|-------|----------|---|
| Siktningsmetod: Tvättning och siktning | | | Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen |
| SS-EN 933-3:2012, Flisighetsindex (%) | 15 | | |
| | | | Ort och datum Kramfors, 2021-09-23 |
| | | |  |
| | | | Roger Wallin, Laborant |
| | | | Digitalt utfärdad signatur |

Denna rapport måste återges i sin helhet och inga uppgifter får ändras. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med ev. metodavsteg återfinns på www.skanska.se.

Skanska Sverige AB
Teknik - VTC
Ödsberget
872 91 Kramfors

Besöksadress
Ödsberget
Styrelsens säte
Stockholm

Telefon nr
010-4493076
SMS
+46 70 534 97 36

Org.nr
556033-9086
VAT nr
SE 663000022901

E-post
roger.wallin@skanska.se
Internet adress
www.skanska.se